

E-M1X 固件升级说明

Ver 2.2 更新内容

-改善了连接到具有监视器或记录输出模式的外部录制设备时出现的以下问题：

如果 REC 触发开启时，当按下相机的录制按钮时，外部录制设备不会开始录制。

如果时间码开启时，时间码不会传输到外部录制设备。

您可以通过 Olympus Workspace 软件进行升级。

有关 Olympus Workspace 下载地址请参考：

<https://app.olympus-imaging.com/olympusworkspace/zh-cn/>